仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品にご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、このたび BV Family Ver.9.5 の次回リビジョンアップにつきまして不具合修正に伴い一部仕様を変更させていただきますので、下記の通りご案内させていただきます。

敬具

記

■ 不具合修正内容

完成平面図 OP が未搭載の環境で P21 の図面を読込んだ際、シートの順番が逆転する問題を修正いたします。

■ 変更時期

平成 26 年 12 月下旬予定 (Ver.9.50.02)

■ 変更内容

SXF読込みの際、見た目を優先した読込みに仕様変更いたします。

図面の表示順	入力設定の表示順	ファイルタイプ	変更前		変更後	
			見た目	シートの順番	見た目	シートの順番
シート順	シート順	SFC	同じ	同じ	同じ	同じ
		P21	逆転	逆転	同じ※	同じ※
	レイヤ順	SFC	逆転	同じ	逆転	逆転
		P21	逆転	逆転	逆転	逆転
	要素順	SFC	同じ	同じ	同じ	逆転
		P21	同じ	逆転	同じ	逆転
レイヤ順	シート順	SFC	逆転	同じ	同じ	逆転
		P21	逆転	同じ	同じ	逆転
	レイヤ順	SFC	同じ	同じ	同じ	同じ
		P21	同じ	同じ	同じ	同じ
	要素順	SFC	同じ	同じ	同じ	同じ
		P21	同じ	同じ	同じ	同じ
要素順	シート順	SFC	逆転	同じ	同じ	逆転
		P21	逆転	同じ	同じ	逆転
	レイヤ順	SFC	同じ	同じ	同じ	同じ
		P21	同じ	同じ	同じ	同じ
	要素順	SFC	同じ	同じ	同じ	同じ
		P21	同じ	同じ	同じ	同じ

※不具合修正箇所

■ ご注意点

- 1. 保存時の表示順と同じ入力設定で SXF の読込みを行ってください。(表示順は、スペースキーまたは [ZOOM] ボタンを押して、サブメニューの「表示順」にてご確認ください。)
- 2. SXF を読込んだ際シートの順番が逆転する場合は、以下の設定を変更後、再度読込みをお願いします。 [ファイル] - [外部入出力設定] - [SXF] - [入力設定 3]

表示順 「シート順」が選択中の場合:「レイヤ順」(または「要素順」)に変更 「レイヤ順」が選択中の場合:「シート順」(または「要素順」)に変更

■ お問い合わせ

ご不明点がございましたらサポートダイヤルまでお問い合わせください。

