


よくあるお問い合わせ

Q. 読込んだAutoCADデータの寸法値と測定結果が合わない

A. 縮尺が誤って設定されている、またはレイアウトが設定されていない図面の可能性があります。
正しい縮尺に設定してください。

寸法線から正しい縮尺を計算し、補正する方法


1. [シート]-[図面補正]をクリックします。



2. 図形の始点と終点をクリックします。



3. 「真値(mm)」入力欄内に長さを入力します。
[OK]をクリックします。



4. 「図面補正」ダイアログボックスが表示されます。
[OK]をクリックすると正しい縮尺に変更され、補正されます。

